## SERVOMECANISMO

Servomotor - Parte 1


Prof. Dr. Cesar da Costa

E-mail: <a href="mailto:ccosta@ifsp.edu.br">ccosta@ifsp.edu.br</a>


Site: www.professorcesarcosta.com.br



### Diagrama de um Servo Acionamento




### Diagrama de um Servo Acionamento







- Servomotores são os motores utilizados nos servo acionamentos.
- ☐ Servomotores são caracterizados por um formato compacto, com alta potência, baixa inércia, e alta eficiência. Devem possuir alto desempenho dinâmico e excelente precisão.
- ☐ Os circuitos de alimentação dos servomotores encontram-se em uma unidade chamada servo conversor ou servo drive.
- ☐ Assim: Servo acionamento = servo motor + servo conversor (servo drive).




- □ Uma primeira característica necessária para a escolha de um motor para tal função relaciona-se com a facilidade e simplicidade de atuação no torque da máquina.
- □ Neste ponto, vale ressaltar a importância do torque nos acionamentos eletromecânicos. Ele é a única grandeza comum aos mundos elétricos e mecânicos e, portanto, a variável de interface.
- ☐ Tensões e correntes, por exemplo, pertencem ao mundo elétrico. Já velocidades e posições são grandezas mecânicas.




https://www.youtube.com/watch?v=ORI1yhwfM1Q


□ A Figura mostra uma secção transversal de um servomotor síncrono com ímãs, permanente típico, com os componentes ativos para a geração do torque, um resolver para medir os ângulos e velocidade e, em alguns casos, é equipado com um freio para manter a posição sem que seja necessário demandar corrente nas bobinas do motor.



# Construção




#### Servomotor Trifásico Síncrono com Imãs Permanentes



https://www.youtube.com/watch?v=hg3TIFIxWCo&t=38s

## **Funcionamento**

- Campo magnético criado pelas bobinas do estator.
  - ☐ Sincronizado com os imãs permanentes do rotor;
  - □ Frequência (Hz) da corrente nas bobinas = velocidade do rotor;
    - Não existe "escorregamento" como no caso dos motores de indução CA;
  - A corrente (Amps) é regulada para aumentar a velocidade.







- ☐ O servomotor é um atuador rotativo com alta precisão de controle para posicionamento angular.
- ☐ É composto por um motor acoplado a um sensor de posição para feedback. Para completar o sistema é necessário um servodrive ou servoconversor.
- ☐ Este drive utiliza o sinal de feedback do sensor para controlar a posição angular do motor de forma precisa. Isto é chamado de controle de malha fechada.



Torque de 0,095 N.m a 2,39 N.m

Rotação Nominal: 3000 RPM Rotação Máxima: 5000 RPM ☐ Com o sistema rodando em malha fechada, o servomotor é uma solução de alta performance a aplicações, onde motores de passo ou motores de indução não correspondem a necessidade

☐ Servomotores são caracterizados por um formato compacto, com alta potência, baixa inércia, e alta eficiência. Devem possuir alto desempenho dinâmico e excelente precisão.



Torque de 0,32 N.m a 4,8 N.m

Rotação Nominal: 3000 RPM Rotação Máxima: 5000 RPM

☐ Os Motores Síncronos de Ímã Permanente (MSIP), acionados por circuitos de eletrônica de potência e controlados por microprocessadores digitais, representam o estado da arte dos servoacionamentos.

□ Um servomotor deve, necessariamente, ter um sistema de potência e outro de controle para poder desempenhar suas funções.



- Torque de 2,84
  N.m a 95,4 N.m
  - Rotação Nominal: 1500 RPM Rotação Máxima: 3000 RPM


- □ Uma das suas principais características é possuir torque suficiente com rotação nula para manter a posição fixa de uma determinada carga.
- □ Atualmente usam ímã permanente, pois, devido à baixa inércia do servomotor, o ciclo de processo é mais rápido, ou seja, possui alta resposta dinâmica

# Construção

- Magnetos (imãs) de Neódimio-Ferro-Boro (NdFeB) do rotor
  - Material de elevada densidade magnética utilizado nos motores;
  - Superior aos materiais utilizados normalmente (Samário-Cobalto ou Ferrite);
  - Possibilidade de obter as mesmas características de torque em um tamanho menor.








Torque de 2Nm a 200 Nm

Rotação Nominal: 150 RPM\* Rotação Máxima: 250 RPM\* ☐ Os servomotores são, por natureza, do tipo "closed loop". O motor e/ou a carga devem estar conectados para fornecer uma realimentação precisa.


☐ Usualmente, isso é feito por um encoder óptico ou resolver. Esse dispositivo de realimentação informa ao controlador onde o motor e a carga estão durante todo o tempo. Eles também proporcionam informações sobre a velocidade.



- □ Os servomotores precisam ser ajustados para o loop de controle e as condições de carga. Um sistema típico de servomotor usa um loop de posição PID (Proporcional, Integral, Derivativo).
- ☐ Além disso, existem muitos parâmetros de realimentação e excitação que devem ser usados nos cálculos


#### Servos

# Identificação do Servo Motor




# Aplicação de Servo Motor

#### Servos Yaskawa




# Trabalho Prático: Servomotor Acionando uma Antena

- Os servo motores são usados em várias aplicações quando se deseja movimentar algo de forma precisa e controlada.
- Sua característica mais marcante é a sua capacidade de movimentar o seu eixo até uma posição e mantê-lo, mesmo quando sofre uma força em outra direção.
- Para entendimento de seu funcionamento é necessário o conhecimento de sua parte interna.




- ☐ Partes do Servo Motor:
- Circuito de Controle responsável pelo monitoramento do potenciômetro e acionamento do motor visando obter uma posição pré-determinada.
- Potenciômetro ligado ao eixo de saída do servo, monitora a posição do mesmo.
- Motor movimenta as engrenagens e o eixo principal do servo.
- Engrenagens reduzem a rotação do motor, transferem mais torque ao eixo Principal de saída e movimentam o potenciômetro junto com o eixo.
- Caixa do Servo caixa para acondicionar as diversas partes do servo.

☐ Estes componentes estão posicionados internamente a caixa do servo da forma mostrada na Fig.






- ☐ Controle do Servo Motor:
- ❖ O servo motor é alimentado com tensões de 5 V e recebe um sinal no formato PWM (Pulse Width Modulation). Este sinal é 0 V ou 5 V. O circuito de controle do servo fica monitorando este sinal em intervalos de 20 ms.
- Se neste intervalo de tempo, o controle detecta uma alteração do sinal na largura do sinal, ele altera a posição do eixo para que a sua posição coincida com o sinal recebido..




- Um sinal com largura de pulso de 1 ms corresponde a posição do servo todo a esquerda ou 0 grau.
- Um sinal com largura de pulso de 1,5 ms corresponde a posição central do servo ou de 90 graus.

Um sinal com largura de pulso de 2 ms corresponde a posição do

servo todo a direita ou 180 graus.





- Uma vez que o servo recebe um sinal de 1,5 ms (por exemplo), ele verifica se o potenciômetro encontra-se na posição correspondente, se ele estiver nada é feito.
- Se o potenciômetro não estiver na posição correspondente ao sinal recebido, o circuito de controle aciona o motor até que o potenciômetro esteja na posição correta.
- ❖ A direção de rotação do servo motor depende da posição do potenciômetro.

- ❖ Ao se tentar alterar a posição do servo motor, verifica-se uma resistência feita pelo motor.
- ❖ Esta resistência é chamada de torque. O torque é uma das principais características do servo motor. Mede-se o torque em kgcm (kilograma por centímetro) ou oz-in (onça por polegada).




Fig. 4 – Servo motor submetido a um torque de 1 kg-cm.

☐ Uma alternativa para se obter maior robustez é utilizar engrenagens de metal.



### Conclusões



https://www.youtube.com/watch?v=ORl1yhwfM1Q

https://www.youtube.com/watch?v=hg3TIFIxWCo&t=38s

https://www.youtube.com/watch?v=ditS0a28Sko

https://www.youtube.com/watch?v=uETtYDe9t3k

http://professorcesarcosta.com.br/disciplinas/n7srv

